



MEETINSTRUCTIE

Glas inmeten zonder meetfouten

Een praktische meetinstructie voor een betrouwbare prijsindicatie of bestelling.

Wij meten het liefst zelf in, want een paar millimeter kan het verschil maken tussen een ruit die past en een ruit die terug moet. Wil je toch zelf alvast maten aanleveren, bijvoorbeeld voor een eerste prijsindicatie? Dan helpt deze handleiding je op weg.

Belangrijk voordat je begint: bereken de definitieve glasmaat niet zelf, tenzij je hier zelf uitdrukkelijk om vraagt. Wij meten uiteindelijk altijd zelf alles in. Wil je toch zelf meten, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid, en kunnen we glas dat eenmaal besteld is niet meer wijzigen of terugnemen.

Wat heb je nodig?

- ☐ Een stevige rolmaat met millimeteraanduiding
- ☐ Pen of potlood en het meetschema uit deze gids
- ☐ Je telefoon voor overzichts- en detailfoto's
- ☐ Eventueel een kleine rechte lat voor lastig bereikbare randen

Zo meten wij een ruit op

1 Nummer ieder raam

Geef elke ruit een eigen code, bijvoorbeeld W1, W2 en W3. Schrijf dezelfde code op je meetschema en gebruik hem in de bestandsnaam van je foto's. Zo raken maten en foto's nooit door elkaar.

2 Meet het zichtbare glas in de breedte

Meet van glasrand tot glasrand op drie plaatsen: boven, in het midden en onder. Wij noteren altijd alle drie de maten in millimeters, en gebruiken de kleinste maat voor het meetschema.

3 Meet het zichtbare glas in de hoogte

Meet links, in het midden en rechts. Ook hier noteer je alle drie de maten in millimeters en gebruik je de kleinste maat.

4 Controleer het type kozijn en raam

Noteer of het om een vast raam, draairaam, kiepraam, deur of schuifpui gaat, en of het kozijn van hout, kunststof, aluminium of staal is.

5 Maak vier duidelijke foto's

Een overzichtsfoto van het hele raam, een foto van de binnenzijde, een foto van de buitenzijde en een detailfoto van de glaslát, kit of rubber. Zet een rolmaat zichtbaar in beeld als de schaal anders moeilijk in te schatten is.

6 Noteer bijzonderheden

Meld ventilatieroosters, glas-in-lood, folie, jaloezieën tussen het glas, afwijkende vormen, ronde hoeken, beschadigingen, houtrot en moeilijk bereikbare ramen. Een detail dat je nu meldt, voorkomt een verrassing tijdens de montage.

Is het glas al verwijderd? Meet dan de vrije opening in de sponning op drie plaatsen in de breedte en drie plaatsen in de hoogte, en noteer de kleinste maten als sponningmaat. Trek hier niet automatisch een vast aantal millimeters vanaf: de juiste omtrekspeling bepalen wij op basis van onder andere de sponninghoogte en het beglazingssysteem. Heeft de ruit schuine zijden, bogen of andere afwijkende vormen? Laat die dan altijd door ons professioneel inmeten, vaak is daar een mal voor nodig.

Meetschema

Vul per ruit een eigen rij in, ook als je meerdere identieke ruiten hebt. Alle maten in millimeters.

CODE	RUIMTE	BREEDTE BOVEN	BREEDTE MIDDEN	BREEDTE ONDER	HOOGTE LINKS	HOOGTE MIDDEN	HOOGTE RECHTS

Aanvullende gegevens

☐ Hout ☐ Kunststof ☐ Aluminium ☐ Staal ☐ Anders: _____

☐ Vast ☐ Draai ☐ Kiep ☐ Deur ☐ Schuifpui ☐ Anders: _____

Verdieping en bereikbaarheid: _____

☐ Ventilatiooroster aanwezig Bijzonderheden of schade: _____

De vijf meetfouten die wij het vaakst tegenkomen

- **Centimeters doorgeven:** wij bestellen glas in millimeters. Schrijf dus 842 mm, niet 84,2 cm.
- **Maar één keer meten:** kozijnen zijn niet altijd volledig recht, dus wij meten altijd op drie plaatsen.
- **Breedte en hoogte omwisselen:** noteer altijd eerst breedte x hoogte, met de raamcode er direct bij.
- **Zelf een standaard aftrek toepassen:** de benodigde speling verschilt per situatie, dat bepalen wij.
- **Bijzonderheden niet fotograferen:** een rooster, afwijkende glaslat of lastig bereikbare plek kan invloed hebben op product en montage.

Veilig meten

- Meet bij voorkeur vanaf een stabiele vloer aan de binnenzijde.
- Ga niet op een stoel, vensterbank of geïmproviseerde verhoging staan.
- Raak beschadigd of gebarsten glas niet aan en verwijder het niet zelf.
- Laat ramen op hoogte, grote ruiten en lastig bereikbare situaties liever door ons inmeten.

Klaar om je maten te laten controleren?

Stuur het ingevulde meetschema en de foto's naar ons via het contactformulier, samen met je naam, adres en telefoonnummer. Wij controleren alles voordat we een definitieve bestelling plaatsen.

Glashandel Groenewegen
info@glashandelgroenewegen.nl
0174 248 557 ·
glashandelgroenewegen.nl

Deze download is bedoeld als algemene informatie en vervangt geen maatwerkadvies. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend; Glashandel Groenewegen is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of het gebruik van deze informatie.